

ÜRGÜP BELEDİYESİ - GARAJ			RİSK DEĞERLENDİRME FORMU										FRM 001 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO: 00 REVİZYON TARİHİ:-			
O : OLAYIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI			Ş : OLAYIN ŞİDDETİ (ZARAR VERME DERECEŚİ)			RİSK SKORU = OLASILIK X ŞİDDET			RİSK SKORU		5	4	3	2		
1	ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1	ÇOK HAFİF	İŞ SAATİ KAYBI YOK, İLK YARDIM GEREKTİREN, ZARARIN MALİYETİ 1.000 TL DEN AZ	15,16,20,25	(A: KABUL EDİLEMEZ RİSK) Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürölünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, çalışma engellenmelidir.	5	ÇOK YÜKSEK	25	20	15	10			
2	KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2	HAFİF	İŞ GÜNÜ KAYBI YOK, İLK YARDIM GEREKTİREN, ZARARIN MALİYETİ 1.000 TL İLE 5.000 TL ARASINDA			4	YÜKSEK	20	16	12	8			
3	ORTA	AYDA BİR	3	ORTA	HAFİF YARALANMA, TEDAVİ GEREKTİRİR, ZARARIN MALİYETİ 5.000 TL İLE 10.000 TL ARASINDA	8,9,10,12	(B: ÖNEMLİ RİSK) Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.	3	ORTA	15	12	9	6			
4	YÜKSEK	HAFTADA BİR	4	CİDDİ	CİDDİ YARALANMA, UZUN SÜRELİ TEDAVİ, MESLEK HASTALIĞI, ZARARIN MALİYETİ 10.000 TL İLE 50.000 TL ARASINDA			2	ÇOK KÜÇÜK	10	8	6	4			
5	ÇOK YÜKSEK	HER GÜN	5	ÇOK CİDDİ	ÖLÜM SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ZARARIN MALİYETİ 50.000 TL DEN FAZLA	1,2,3,4,5,6	(C: DÜŞÜK RİSK) İlave önlemlerin alınması gerekmeyebilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.	1	KÜÇÜK	5	4	3	2			
O : Tehlikenin ortaya çıkma olasılığıdır			Ş: Tehlikenin ortaya çıkmasıyla oluşacak zararın büyüklüğüdür.			RİSK AKSİYON PLANI										
MEVCUT RİSK ANALİZİ			MEVCUT RİSK ANALİZİ			RİSK AKSİYON PLANI										
NO	TARİH	BÖLÜM	TEHLİKE	TEHLİKENİN ETKİSİ	O	Ş	R	KONTROL ÖNLEMLERİ	O	S	R	SORUMLU	TERMİN / PERİYOD	DEĞERLEN DİRME A,B,C		
1	1/15/2014	GENEL DURUM	İşletme içinde araçlar için "Personel Araç Parkı" ve "Misafir Araç Parkı" şeklinde ayrı değildir.	Düzensizlikten kaynaklanabilecek kazalar.	2	3	6	İşletme içinde araçlar için "Personel Araç Parkı" ve "Misafir Araç Parkı" şeklinde uyarı levhaları asılmalıdır.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C		
2	1/15/2014	GENEL DURUM	Tesis etrafı güvenlik duvarı ile çevrili değildir.	Sabotaj ve havuzlara ilgisiz ve yetkisiz insanların düşme tehlikesi	2	3	6	Duvar veya tel ile çevrilmelidir.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C		

3	1/15/2014	GENEL DURUM	Paratoner projesi ve topraklama test sonuç raporları bulunmamaktadır.	Yıldırım çarpması sonucu yaralanma,elektrik çarpması ve yangın tehlikesi	3	4	12	Paratoner projesi tedarik edilmeli,topraklama ölçümleri yapılmalıdır.	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
4	1/15/2014	GENEL DURUM	İlk yardım dolabı yetersizdir.	İş kazasında erken ve uygun malzeme ile ilk müdahalenin yapılması.	2	4	8	İlk yardım dolabı yetersizdir. Acil bir durum olması halinde ilk müdahale açısından son derece önemlidir.	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
5	1/15/2014	GENEL DURUM	Giriş kapısında bölümü belirten bir uyarı levhası olmalıdır.	Yetkisiz personel işi olmayan alanlarda bulunmalıdır.	2	3	6	Giriş kapısında bölümü belirten bir uyarı levhası olmalıdır.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
6	1/15/2014	GENEL DURUM	Çalışma alanındaki atık malzemeler (plastik, kağıt, metal vb) cinslerine göre ayrı ayrı toplanmamaktadır ve çevre mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf edilmemektedir.	Atıklar uygun şekilde depolanmadığı takdirde hem çevreye hem de çalışanlara tehlike oluşturabilir.	3	3	9	Çalışma alanındaki atık malzemeler (plastik, kağıt, metal vb) cinslerine göre ayrı ayrı toplanmalı ve çevre mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Ayrıca atık alanı oluşturulmalı, tel kafes ile çevrilmelidir ve atık alanı girişine	2	1	2	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
7	1/15/2014	GENEL DURUM	Bakım-Onarım, Elektrik bölümü ve montaj odasını belirten uyarı levhası asılmalıdır. Ayrıca bütün odalar içinde 12'kg lık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. FOTO 8	Uygun yerlere uygun yangın söndürme malzemeleri bulunmadığı takdirde	3	4	12	Bakım-Onarım, Elektrik bölümü ve montaj odasını belirten uyarı levhası asılmalıdır. Ayrıca bütün odalar içinde 6'kg lık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
8	1/15/2014	GENEL DURUM	Çalışanların yürüyüş yollarında düşmeyi engelleyecek korkuluk ve tutamakların eksikliği	Düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanmalar	3	4	12	Korkuluk ve tutamaklar konulmalıdır	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
9	1/15/2014	GENEL DURUM	Tesis içerisinde yürüyüş yolları işaretlenmemiştir.	Froklift ve yürüyüş yolları birbirinden ayrı tutulmalıdır. Araçlar yayalara zarar verebilir.	3	4	12	Üretim içerisinde yürüyüş yolları sarı çizgilerle işaretlenmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

10	1/15/2014	GENEL DURUM	Çalışanların kirlı elbiseleri için ayrı dolapları eksiktir.	Hijyenin ve tertip düzenin sağlanamaması sonucu meslek hastalığı ve hafif-orta tip kazalar	3	2	6	Hijyen ve tertip düzenin sağlanması için dolaplara konulmalıdır.	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
11	1/15/2014	GENEL DURUM	Yer zemininde yer yer boşluklar ve çukurların olması	Düşme takılma sonucu yaralanma	3	2	6	Zemin düzleştirilmesi ve boşluklar kapatılmalıdır	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
12	1/15/2014	GENEL DURUM	Bakımsız ve paslı alet,gereçlerin bulunması	Teknik yeterliliği olmayan teçhizat kullanılması sonucu ciddi yaralanmalar	3	3	9	Teçhizatlar yenilenmeli veya düzenli bakımı sağlanmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
13	1/15/2014	ACİL DURUM	Acil çıkışlar, acil aydınlatmalar, kaçış güzergâhları ve bunları gösteren uyarı levhaları yoktur.	Uygun uyarı levhaları ile çalışanların olası bir acil durumda nasıl hareket edecekleri belirtilmelidir. Aksi durumda panik ve kargaşa yaşanabilir.	2	5	10	Acil çıkışlar, acil aydınlatmalar, kaçış güzergâhları ve bunları gösteren uyarı levhaları uygun yerlere konulmalıdır.Bu uyarı levhalarının elektrik kaynağından farklı bir sistemle beslenmesi ve kendiliğinden şarjlı olması gerekmektedir	1	5	5	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
14	1/15/2014	ELEKTRİK-MAKİNE	Malzeme kabloları iş bitiminde fişten çekilerek elektrik bağlantısı kesilmelidir.	elektrikten - techizattan kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	3	9	Malzeme kabloları iş bitiminde fişten çekilerek elektrik bağlantısı kesilmelidir. Yerde olan kabloları ezilme ve kopma tehlikesine karşı, spiral koruyucular kullanılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
15	1/15/2014	ELEKTRİK-MAKİNE	Kabloların izolasyonu eksiktir.	elektrikten - techizattan kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	3	9	kablo izolasyonlaması tam yapılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
16	1/15/2014	ELEKTRİK	Dağıtım panoları ve makinelere ait elektrik panolarının altlarında yalıtkan paspas yoktur.	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	4	12	Dağıtım panoları ve makinelere ait elektrik panolarının altlarında yalıtkan paspas konulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

17	1/15/2014	ELEKTRİK	Elektrik direklerinde çalışanların yüksekte çalışırken emniyet kemeri, baret ve yalıtkan malzemeli ayakkabı kullanmaması	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	4	12	İlgili malzemelerin kullanımı sağlanmalı ve takip edilmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
18	1/15/2014	EĞİTİM	Çalışanlara Acil Durumlar, Genel Sağlık kuralları ve Hijyen konusunda eğitim verilmelidir.	Acil durumlarda tüm çalışanlar ne yapacaklarını bilmelidir ve belirli süre ile tatbikatlar gerçekleştirilmelidir. Aksi durumlarda olası bir acil durumda ciddi yaralanmalar ve kayıplar oluşabilir. İş hijyeni iş sağlığı açısından çok önemlidir.	2	4	8	Çalışanlara Acil Durumlar, Genel Sağlık kuralları ve Hijyen konusunda eğitim verilmelidir.	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
19	1/15/2014	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM	Tesis içerisinde çelik burunlu ayakkabı giymeyen personel mevcuttur. FOTO 10	Üretim faaliyeti açısından ayağa parça düşmesi riski yüksektir. Bu da ayak ve ayak parmaklarını zedelenmesine ve kaybına sebep olabilir.	3	4	12	Tüm personeller için çelik burunlu ayakkabı kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca ilgili kişiler tayin edilip kişisel koruyucuların kullanıp kullanılmadığının kontrolü yapılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
20	1/15/2014	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur.	İnsan sağlığını bozan durumların oluşması, cezai yaptırımlar.	3	3	9	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur. Uygun ebat (50x70 cm) ölçülerinde uyarı levhaları ilgili yerlere asılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
21	1/15/2014	MAKİNE	Bakım ve arıza hallerinde makine alanına asmak için uyarı levhaları yoktur.	Bakım personeli ve bakım esnasında bakım alanına giren personel yaralanabilir hatta ölümlü iş kazaları görülebilir.	3	4	12	Bakım ve arıza hallerinde makine alanına asmak için uyarı levhaları alınmalıdır. (Dikkat bakım var, Arızalıdır).	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
22	1/15/2014	GENEL DURUM	İçme suyunun mikro biyolojik analizinin yapılması	Zehirlenmelere ve kronik vücut rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.	3	2	6	İçme suyu olarak kullanılan kuyu suyunun arıtma noktasından sonraki içme noktalarından alınacak numunelerinin mikrobiyolojik testinin yapılması gerekmektedir.	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
23	1/15/2014	MAKİNE	Makine dönen parçaları izolasyonu	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	Dönen parçaların bariyer sistemiyle kapatılması sağlanmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

24	1/15/2014	ELEKTRİK-MAKİNE	Ana pano etrafı açıktır ve tehlike uyarı levhası yoktur.Yangın söndürme tüpüne ulaşamama yangın tüpünün elektrik panosunda fazla yakın olması	Elektrik çarplısı ve yangın riski	4	3	12	panonun üstüne uyarı levhası asılmalıdır.Çevresiyle izolasyonu sağlanmalıdır.yangın söndürme tüpü 1-2 metre uzağa konmalıdır.Halo Kabon içerikli tüpler kullanılmalıdır.	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
25	1/15/2014	TAŞIMA DEPOLAMA	Aşırı ağır yük çekilmesi	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	2	6	12	40 dan fazla yük tek başına taşınmamalıdır.	1	6	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
26	1/15/2014	İŞYERİ ORTAMI	Yağ ve benzeri kaygan sıvıların kutularının delinmesi sonucu yere yayılması	İnsanların kayarak düşmesi sonucu yaralanma	3	4	12	Dökülen sıvıların derhal temizlenmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
27	1/15/2014	İŞLETME GENELİ	Kış şartları kaygan zemin	Kayma düşme	4	3	12	Kaygan buzlu zeminlerin kırılması,periyodik olarak kaygan buzlu zeminlerin tuzlanması,kış şartları ile ilgili personele eğitim verilmesi	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
28	1/15/2014	İLK YARDIM DOLABI	Eksik malzeme olması	Acil durumda müdahalenin gecikmesi	2	4	8	İlk yardım dolabındaki malzemelerin tamamlanması	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
29	1/15/2014	TEMİZLİK KİMYASALLARI	Kimyasalların tanınmaması FOTO 3 FOTO 4 FOTO 6	Bilinçsiz kullanım sonucu zehirlenme	4	3	12	Tüm kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formların temin edilmesi ve duyuru panosuna asılması	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
30	1/15/2014	TEMİZLİK İŞLERİ	Kaygan Zemin	Kayma düşme	3	3	9	Kaygan zeminin temizlik işinin ardından kurulması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

31	1/15/2014	TEMİZLİK İŞLERİ(PARK BAHÇE)	Toz maskesi ve gözlük kullanılmaması	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	3	3	9	İlgili KKD'ler kullanılmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
32	1/15/2014	PARK BAHÇE	Toz maskesi ve gözlük kullanılmaması	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	3	3	9	İlgili KKD'ler kullanılmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
33	1/15/2014	PARK BAHÇE	Vardiyalı ve Buddy'li çalışılmaması	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	Vardiyalı ve dinlenmeli çalışılmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
34	1/15/2014	PARK BAHÇE KANALİZASYON	Emniyet kemeri bağlanmaması ,tam yüz maskesi kullanılmaması	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	KKDlerin kullanılması sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
35	1/15/2014	OFİSLER	Doğru oturma çalışma durumlarının bilinmemesi	Ergonomik rahatsızlıklar	2	2	4	Çalışanlara ergonomi ile alakalı eğitimlerin verilmesi	1	2	2	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
36	1/15/2014	FOTOKOPİ MAKİNESİ	Kapak açık fotokopi çekilmesi	UV ışınlarına maruziyet	2	3	6	Kapak açık çalışmaması ve bunula ilgili levha konulması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
37	1/15/2014	OFİSLER	Uzun süreli oturarak çalışma	Bacak rahatsızlıkları	3	3	9	Ergonomi eğitimi, ayak altında ayaklık konulması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

38	1/15/2014	ACIL DURUM	Acil durum işaretlemesinin yapılmaması	Panik	2	3	6	Acil durum işaretlemesinin yapılması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
39	1/15/2014	HAVALANDIRMA SİSTEMİ	Havalandırma çıkışlarının konumlarının uygun olmaması	Personelin etkilenmesi	2	3	6	Havalandırma çıkışlarının çıkan havanın personelin üstüne gelmeyecek şekilde konumlandırılması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
40	1/15/2014	İŞLETME GENELİ	Kış şartları kaygan zemin	Kayma düşme	3	4	12	Kaygan buzlu zeminlerin kırılması,periyodik olarak kaygan buzlu zeminlerin tuzlanması,kış şartları ile ilgili personele eğitim verilmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
41	1/15/2014	ARAÇLARIN PARK EDİLMESİ	Araçların geri geri park edilmemesi	Acil durumda çıkışın zorlaşması	3	4	12	Araçlar park edilirken geri geri park edilmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
42	1/15/2014	İŞLETME GENELİ	Tesis içi ve dışı personel taşınası	Trafik kazaları	2	4	8	Trafik kurallarında uyulması sağlanmalı,uymayan personel hakkında cezai işlem yapılmalı	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
43	1/15/2014	TUVALETLER	Yeteli kişisel temizlik malzemelerinin olmaması	Hijyenin sağlanamaması	3	3	9	Tuvalet ve duşlarda yeteri kadar temizlik malzemesi sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
44	1/15/2014	TUVALETLER	Çöp kovalarının ağzının sürekli kapalı olmaması	Hijyenin sağlanamaması	3	3	9	Çöp kovalarının pedallı veya kapaklı olması sağlanmalı	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

45	1/15/2014	SERVİS ARAÇLARI	Sürücülerin görevlendirme yazısı almadan sefere çıkmaları	Kaza durumunda görevde olduğunun ispat edilememesi	3	3	9	Sürücülerin görevlendirme yazısı almadan sefere çıkmalarının sağlanması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
46	1/15/2014	SERVİS ARAÇLARI	Araçlarda ilk yardım setinin bulunmaması	Yaralanma durumunda yaralıya yardım edememe	2	5	10	Araçlarda bir ilk yardım setinin bulunmasının sağlanması	1	5	5	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
47	1/15/2014	ACİL DURUM	Acil durum telefon listesinin bulunmaması	Acil durumlarda hızlı müdahale ve tahliyenin gecikmesi	3	4	12	Acil durum telefon listesinin hazırlanarak asılması	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
48	1/15/2014	YEMEKLER	Yemeklerden numune alınmaması	Bulaşıcı hastalıklar	2	3	6	Günlük olarak yemeklerden 72 saat saklanmak üzere numune alınması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
49	1/15/2014	MALZEME-TECHİZAT	Çalışılan malzemeler dağınık ve yerlerde muhafazasız şekilde bulunmaktadır.	Ortada kullanılmayan malzemelerin bulunması takılma düşme oluşması malzemede ya da teçhizatla oluşabilecek hasarlar kazaya sebep olabilir.	3	4	12	Çalışılan malzemeler dağınık ve yerlerde muhafazasız şekilde bulunmaktadır. Malzeme dolabı yaptırılarak içerisine konulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
50	1/15/2014	MALZEME-TECHİZAT	Koruyucu muhafazasız çalışılmaktadır. FOTO 5	El kaptırması ve göze parça sıçraması sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	4	12	Muhafazası yerleştirilmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
51	1/15/2014	MALZEME-TECHİZAT	Boya deposu havalandırması yetersizdir.Sigara içme alanına yakındır. FOTO 9	Yanıcı malzeme parlaması sonucu parlama ve patlama	3	4	12	Havalandırma sistemi tesis edilmelidir.Sigara içme alanı belirlenmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

52	1/15/2014	MALZEME-TECHİZAT	İstifleme hatalıdır FOTO 1 FOTO 7	Yüksekten malzeme düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	3	9	İstifleme düşmeyi önleyici şekilde yapılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
53	1/15/2014	MALZEME-TECHİZAT	Kademe park alanında yüksekten düşme riski vardır.FOTO 2	Yüksekten düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	3	9	Korkuluk ve tutamaklar konulmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
54	1/15/2014	MAKİNE	Makinelerin bakım, kullanım ve güvenlik talimatları hazırlanmalı ve makine çalışma alanlarına asılmalıdır.	Makinelerin çalıştırılması bakım ve onarım esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatılmalıdır.	3	3	9	Makinelerin bakım, kullanım ve güvenlik talimatları hazırlanmalı ve makine çalışma alanlarına asılmalıdır.Güvenlik talimatına uygun makinaların kullanılması sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
55	1/15/2013	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Yükün yüksek yerlere istiflenirken görüş açısının kaybolması	İnsanların üzerine devrilme	3	4	12	Manevracı ile çalışma	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
56	1/15/2013	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Bakımların düzenli olarak yapılmaması	İnsanlara çarpma	3	3	9	Yıllık,aylık,haftalık bakımların düzenli olarak yapılması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
57	1/15/2013	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Emniyet kemeri bağlanmaması FOTO 11	Operatörün araçtan düşmesi veya herhangi bir çarpışma durumunda araçtan fırlaması	3	4	12	Emniyet kemeri bağlanarak,çalışanların periyodik olarak denetlenmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
58	1/15/2014	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İşletme genelinde genel olarak uyarı ve ikaz levhalarında eksiklikler göze çarpmıştır.	Hangi ortamda çalışanların nasıl davranacağını anlatır levhalar ve iş sağlığı bilincini artırıcı afişlerin iş yeri geneline asılması gerekir.	2	3	6	İşletme genelinde genel olarak uyarı ve ikaz levhalarında eksiklikler giderilmelidir.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C

59	1/15/2014	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur.	İnsan sağlığını bozan durumların oluşması, cezai yaptırımlar.	3	4	12	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur. Uygun ebat (50x70 cm) ölçülerinde uyarı levhaları ilgili yerlere asılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
60	1/15/2014	ELEKTRİK	Makinelerin elektrik ve kumanda panolarının kapakları açıktır.	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	5	12	Tüm makinelerin elektrik ve kumanda panoları kapalı tutulmalıdır.	2	5	10	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
61	1/15/2014	EL ALETLERİ	Maket bıçağı ile malzeme kesilirken el ve el parmağını kesme şeklinde iş kazası oluşabilmektedir.	Kesik, yaralanma	3	4	12	Kesilmez eldiven kullanılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

FOTOĞRAFLAR



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ EKİBİ

Tuncay Ergün
İş Güvenliği Uzmanı Endüstri Mühendisi