

4	15.09.2020	GENEL DURUM	İlk yardım dolabı yetersizdir.	İş kazasında erken ve uygun malzeme ile ilk müdahalenin yapılması.	2	4	8	İlk yardım dolabı yetersizdir. Acil bir durum olması halinde ilk müdahale açısından son derece önemlidir.	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
5	15.09.2020	GENEL DURUM	Giriş kapısında bölümü belirten bir uyarı levhası olmalıdır.	Yetkisiz personel işi olmayan alanlarda bulunmalıdır.	2	3	6	Giriş kapısında bölümü belirten bir uyarı levhası olmalıdır.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
6	15.09.2020	GENEL DURUM	Çalışma alanındaki atık malzemeler (plastik, kağıt, metal vb) cinslerine göre ayrı ayrı toplanmamaktadır ve çevre mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf edilmemektedir.	Atıklar uygun şekilde depolanmadığı takdirde hem çevreye hem de çalışanlara tehlike oluşturabilir.	3	3	9	Çalışma alanındaki atık malzemeler (plastik, kağıt, metal vb) cinslerine göre ayrı ayrı toplanmalı ve çevre mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Ayrıca atık alanı oluşturulmalı, tel kafes ile	2	1	2	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
7	15.09.2020	GENEL DURUM	Bakım-Onarım, Elektrik bölümü ve montaj odasını belirten uyarı levhası asılmalıdır. Ayrıca bütün odalar içinde 12'kg lık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. FOTO 8	Uygun yerlere uygun yangın söndürme malzemeleri bulunmadığı takdirde	3	4	12	Bakım-Onarım, Elektrik bölümü ve montaj odasını belirten uyarı levhası asılmalıdır. Ayrıca bütün odalar içinde 6'kg lık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
8	15.09.2020	GENEL DURUM	Çalışanların yürüyüş yollarında düşmeyi engelleyecek korkuluk ve tutamakların eksikliği	Düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanmalar	3	4	12	Korkuluk ve tutamaklar konulmalıdır	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
9	15.09.2020	GENEL DURUM	Tesis içerisinde yürüyüş yolları işaretlenmemiştir.	Forklift ve yürüyüş yolları birbirinden ayrı tutulmalıdır. Araçlar yayalara zarar verebilir.	3	4	12	Üretim içerisinde yürüyüş yolları sarı çizgilerle işaretlenmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
10	15.09.2020	GENEL DURUM	Çalışanların kirli elbiseleri için ayrı dolapları eksiktir.	Hijyenin ve tertip düzenin sağlanamaması sonucu meslek hastalığı ve hafif-orta tip kazalar	3	2	6	Hijyen ve tertip düzenin sağlanması için dolaplara konulmalıdır.	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

11	15.09.2020	GENEL DURUM	Yer zemininde yer yer boşluklar ve çukurların olması	Düşme takılma sonucu yaralanma	3	2	6	Zemin düzleştirilmeli ve boşluklar kapatılmalıdır	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
12	15.09.2020	GENEL DURUM	Bakımsız ve paslı alet,gereçlerin bulunması	Teknik yeterliliği olmayan teçhizat kullanılması sonucu ciddi yaralanmalar	3	3	9	Teçhizatlar yenilenmeli veya düzenli bakımı sağlanmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
13	15.09.2020	ACİL DURUM	Acil çıkışlar, acil aydınlatmalar, kaçış güzergâhları ve bunları gösteren uyarı levhaları yoktur.	Uygun uyarı levhaları ile çalışanların olası bir acil durumda nasıl hareket edecekleri belirtilmelidir. Aksi durumda panik ve kargaşa yaşanabilir.	2	5	10	Acil çıkışlar, acil aydınlatmalar, kaçış güzergâhları ve bunları gösteren uyarı levhaları uygun yerlere konulmalıdır.Bu uyarı levhalarının elektrik kaynağından farklı bir sistemle beslenmesi ve kendiliğinden sarılı olması	1	5	5	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
14	15.09.2020	ELEKTRİK-MAKİNE	Malzeme kabloları iş bitiminde fişten çekilerek elektrik bağlantısı kesilmelidir.	elektrikten - tehizattan kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	3	9	Malzeme kabloları iş bitiminde fişten çekilerek elektrik bağlantısı kesilmelidir. Yerde olan kablolara ezilme ve kopma tehlikesine karşı, spiral koruyucular kullanılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
15	15.09.2020	ELEKTRİK-MAKİNE	Kabloların izolasyonu eksiktir.	elektrikten - tehizattan kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	3	9	kablo izolasyonlaması tam yapılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
16	15.09.2020	ELEKTRİK	Dağıtım panoları ve makinelere ait elektrik panolarının altlarında yalıtkan paspas yoktur.	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	4	12	Dağıtım panoları ve makinelere ait elektrik panolarının altlarında yalıtkan paspas konulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
17	15.09.2020	ELEKTRİK	Elektrik direklerinde çalışanların yüksekte çalışırken emniyet kemeri,baret ve yalıtkan malzemeli ayakkabı kullanmaması	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	4	12	İlgili malzemelerin kullanımı sağlanmalı ve takip edilmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

18	15.09.2020	EĞİTİM	Çalışanlara Acil Durumlar, Genel Sağlık kuralları ve Hijyen konusunda eğitim verilmelidir.	Acil durumlarda tüm çalışanlar ne yapacaklarını bilmelidir ve belirli süre ile tatbikatlar gerçekleştirilmelidir. Aksi durumlarda olası bir acil durumda ciddi yaralanmalar ve kayıplar oluşabilir. İş hijyeni iş	2	4	8	Çalışanlara Acil Durumlar, Genel Sağlık kuralları ve Hijyen konusunda eğitim verilmelidir.	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
19	15.09.2020	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM	Tesis içerisinde çelik burunlu ayakkabı giymeyen personel mevcuttur. FOTO 10	Üretim faaliyeti açısından ayağa parça düşmesi riski yüksektir. Bu da ayak ve ayak parmaklarını zedelenmesine ve kaybına sebep olabilir.	3	4	12	Tüm personeller için çelik burunlu ayakkabı kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca ilgili kişiler tayin edilip kişisel koruyucuların kullanıp kullanılmadığının kontrolü yapılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
20	15.09.2020	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur.	İnsan sağlığını bozan durumların oluşması, cezai yaptırımlar.	3	3	9	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur. Uygun ebat (50x70 cm) ölçülerinde uyarı levhaları ilgili yerlere asılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
21	15.09.2020	MAKİNE	Bakım ve arıza hallerinde makine alanına asmak için uyarı levhaları yoktur.	Bakım personeli ve bakım esnasında bakım alanına giren personel yaralanabilir hatta ölümlü iş kazaları görülebilir.	3	4	12	Bakım ve arıza hallerinde makine alanına asmak için uyarı levhaları alınmalıdır. (Dikkat bakım var, Arızalıdır).	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
22	15.09.2020	GENEL DURUM	İçme suyunun mikro biyolojik analizinin yapılması	Zehirlenmelere ve kronik vücut rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.	3	2	6	İçme suyu olarak kullanılan kuyu suyunun arıtma noktasından sonraki içme noktalarından alınacak numunelerinin mikrobiyolojik testinin yapılması gerekmektedir.	2	2	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
23	15.09.2020	MAKİNE	Makine dönen parçaları izolasyonu	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	Döner parçaların bariyer sistemiyle kapatılması sağlanmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
24	15.09.2020	ELEKTRİK-MAKİNE	Ana pano etrafı açıktır ve tehlike uyarı levhası yoktur.Yangın söndürme tüpüne ulaşamama yangın tüpünün elektrik panosunda fazla yakın olması	Elektrik çarplası ve yangın riski	4	3	12	panonun üstüne uyarı levhası asılmalıdır.Çevresiyle izolasyonu sağlanmalıdır.yangın söndürme tüpü 1-2 metre uzağa konmalıdır.Halo Kabon içerikli tüpler kullanılmalıdır.	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

25	15.09.2020	TAŞIMA DEPOLAMA	Aşırı ağır yük çekilmesi	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	2	6	12	40 dan fazla yük tek başına taşınmamalıdır.	1	6	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
26	15.09.2020	İŞYERİ ORTAMI	Yağ ve benzeri kaygan sıvıların kutularının delinmesi sonucu yere yayılması	İnsanların kayarak düşmesi sonucu yaralanma	3	4	12	Dökülen sıvıların derhal temizlenmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
27	15.09.2020	İŞLETME GENELİ	Kış şartları kaygan zemin	Kayma düşme	4	3	12	Kaygan buzlu zeminlerin kırılması,periyodik olarak kaygan buzlu zeminlerin tuzlanması,kış şartları ile ilgili personele eğitim verilmesi	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
28	15.09.2020	İLK YARDIM DOLABI	Eksik malzeme olması	Acil durumda müdahalenin gecikmesi	2	4	8	İlk yardım dolabındaki malzemelerin tamamlanması	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
29	15.09.2020	TEMİZLİK KİMYASALLARI	Kimyasalların tanınmaması FOTO 3 FOTO 4 FOTO 6	Bilinçsiz kullanım sonucu zehirlenme	4	3	12	Tüm kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formların temin edilmesi ve duyuru panosuna asılması	3	3	9	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
30	15.09.2020	TEMİZLİK İŞLERİ	Kaygan Zemin	Kayma düşme	3	3	9	Kaygan zeminin temizlik işinin ardından kurulanması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
31	15.09.2020	TEMİZLİK İŞLERİ(PARK BAHÇE)	Toz maskesi ve gözlük kullanılmaması	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	3	3	9	İlgili KKD'ler kullanılmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

32	15.09.2020	PARK BAHÇE	Toz maskesi ve gözlük kullanılmaması	Meslek Hastalığı ve Hafif,Ciddi yaralanmalar	3	3	9	İlgili KKD'ler kullanılmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
33	15.09.2020	PARK BAHÇE	Vardiya ve Buddy'li çalışılmaması	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	Vardiya ve dinlenmeli çalışmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
34	15.09.2020	PARK BAHÇE KANALİZASYON	Emniyet kemeri bağlanmaması ,tam yüz maskesi kullanılmaması	Hafif ve ciddi yaralanmalar	3	3	9	KKDlerin kullanılması sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
35	15.09.2020	OFİSLER	Doğru oturma çalışma durumlarının bilinmemesi	Ergonomik rahatsızlıklar	2	2	4	Çalışanlara ergonomi ile alakalı eğitimlerin verilmesi	1	2	2	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
36	15.09.2020	FOTOKOPİ MAKİNESİ	Kapak açık fotokopi çekilmesi	UV ışınlarına maruziyet	2	3	6	Kapak açık çalışmaması ve bunula ilgili levha konulması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
37	15.09.2020	OFİSLER	Uzun süreli oturarak çalışma	Bacak rahatsızlıkları	3	3	9	Ergonomi eğitimi,ayak altında ayaklık konulması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
38	15.09.2020	ACİL DURUM	Acil durum işaretlemesinin yapılmaması	Panik	2	3	6	Acil durum işaretlemesinin yapılması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C

39	15.09.2020	HAVALANDIRMA SİSTEMİ	Havalandırma çıkışlarının konumlarının uygun olmaması	Personelin etkilenmesi	2	3	6	Havalandırma çıkışlarının çıkan havanın personelin üstüne gelmeyecek şekilde konumlandırılması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
40	15.09.2020	İŞLETME GENELİ	Kış şartları kaygan zemin	Kayma düşme	3	4	12	Kaygan buzlu zeminlerin kırılması,periyodik olarak kaygan buzlu zeminlerin tuzlanması,kış şartları ile ilgili personele eğitim verilmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
41	15.09.2020	ARAÇLARIN PARK EDİLMESİ	Araçların geri geri park edilmemesi	Acil durumda çıkışın zorlaşması	3	4	12	Araçlar park edilirken geri geri park edilmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
42	15.09.2020	İŞLETME GENELİ	Tesis içi ve dışı personel taşınası	Trafik kazaları	2	4	8	Trafik kurallarında uyulması sağlanmalı,uymayan personel hakkında cezai işlem yapılmalı	1	4	4	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
43	15.09.2020	TUVALETLER	Yeteli kişisel temizlik malzemelerinin olmaması	Hijyenin sağlanamaması	3	3	9	Tuvalet ve duşlarda yeteri kadar temizlik malzemesi sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
44	15.09.2020	TUVALETLER	Çöp kovalarının ağzının sürekli kapalı olmaması	Hijyenin sağlanamaması	3	3	9	Çöp kovalarının pedallı veya kapaklı olması sağlanmalı	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
45	15.09.2020	SERVİS ARAÇLARI	Sürücülerin görevlendirme yazısı almadan sefere çıkmaları	Kaza durumunda görevde olduğunun ispat edilememesi	3	3	9	Sürücülerin görevlendirme yazısı almadan sefere çıkmamalarının sağlanması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

46	15.09.2020	SERVİS ARAÇLARI	Araçlarda ilk yardım setinin bulunmaması	Yaralanma durumunda yaralıya yardım edememe	2	5	10	Araçlarda bir ilk yardım setinin bulunmasının sağlanması	1	5	5	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
47	15.09.2020	ACİL DURUM	Acil durum telefon listesinin bulunmaması	Acil durumlarda hızlı müdahale ve tahliyenin gecikmesi	3	4	12	Acil durum telefon listesinin hazırlanarak asılması	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
48	15.09.2020	YEMEKLER	Yemeklerden numune alınmaması	Bulaşıcı hastalıklar	2	3	6	Günlük olarak yemeklerden 72 saat saklanmak üzere numune alınması	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
49	15.09.2020	MALZEME-TECHİZAT	Çalışılan malzemeler dağınık ve yerlerde muhafazasız şekilde bulunmaktadır.	Ortada kullanılmayan malzemelerin bulunması takılma düşme oluşması malzemede ya da techizatta oluşabilecek hasarlar kazaya sebep olabilir.	3	4	12	Çalışılan malzemeler dağınık ve yerlerde muhafazasız şekilde bulunmaktadır. Malzeme dolabı yaptırılarak içerisine konulmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
50	15.09.2020	MALZEME-TECHİZAT	Koruyucu muhafazasız çalışılmaktadır. FOTO 5	El kaptırması ve göze parça sıçraması sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	4	12	Muhafazası yerleştirilmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
51	15.09.2020	MALZEME-TECHİZAT	Boya deposu havalandırması yetersizdir.Sigara içme alanına yakındır. FOTO 9	Yanıcı malzeme parlaması sonucu parlama ve patlama	3	4	12	Havalandırma sistemi tesis edilmelidir.Sigar içme alanı belirlenmelidir.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
52	15.09.2020	MALZEME-TECHİZAT	İstifleme hatalıdır FOTO 1 FOTO 7	Yüksekten malzeme düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	3	9	İstifleme düşmeyi önleyici şekilde yapılmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

53	15.09.2020	MALZEME-TECHİZAT	Kademe park alanında yüksekten düşme riski vardır.FOTO 2	Yüksekten düşme sonucu hafif ve ciddi yaralanma	3	3	9	Korkuluk ve tutamaklar konulmalıdır	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
54	15.09.2020	MAKİNE	Makinelerin bakım, kullanım ve güvenlik talimatları hazırlanmalı ve makine çalışma alanlarına asılmalıdır.	Makinelerin çalıştırılması bakım ve onarım esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatılmalıdır.	3	3	9	Makinelerin bakım, kullanım ve güvenlik talimatları hazırlanmalı ve makine çalışma alanlarına asılmalıdır.Güvenlik talimatına uygun makinaların kullanılması sağlanmalıdır.	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
55	15.09.2020	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Yükün yüksek yerlere istiflenirken görüş açısının kaybolması	İnsanların üzerine devrilme	3	4	12	Manevracı ile çalışma	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
56	15.09.2020	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Bakımların düzenli olarak yapılmaması	İnsanlara çarpma	3	3	9	Yıllık, aylık, haftalık bakımların düzenli olarak yapılması	2	3	6	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
57	15.09.2020	İŞ MAKİNASI KULLANIMI	Emniyet kemeri bağlanmaması FOTO 11	Operatörün araçtan düşmesi veya herhangi bir çarpışma durumunda araçtan fırlaması	3	4	12	Emniyet kemeri bağlanarak, çalışanların periyodik olarak denetlenmesi	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
58	15.09.2020	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İşletme genelinde genel olarak uyarı ve ikaz levhalarında eksiklikler göze çarpmıştır.	Hangi ortamda çalışanların nasıl davranacağını anlatır levhalar ve iş sağlığı bilincini artırıcı afişlerin iş yeri geneline asılması gerekir.	2	3	6	İşletme genelinde genel olarak uyarı ve ikaz levhalarında eksiklikler giderilmelidir.	1	3	3	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	C
59	15.09.2020	UYARICI LEVHALAR - POSTERLER	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur.	İnsan sağlığını bozan durumların oluşması, cezal yaptırımlar.	3	4	12	İdari bina ve üretim içerisinde sigara içme yasağını gösteren uyarı levhaları yoktur. Uygun ebat (50x70 cm) ölçülerinde uyarı levhaları ilgili yerlere asılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

60	15.09.2020	ELEKTRİK	Makinelerin elektrik ve kumanda panolarının kapakları açıktır.	Elektrikten kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	3	5	12	Tüm makinelerin elektrik ve kumanda panoları kapalı tutulmalıdır.	2	5	10	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B
61	15.09.2020	EL ALETLERİ	Maket bıçağı ile malzeme kesilirken el ve el parmağını kesme şeklinde iş kazası oluşabilmektedir.	Kesik, yaralanma	3	4	12	Kesilmez eldiven kullanılmalıdır.	2	4	8	GARAJ AMİRİ	Risk skoruna uygun olacak şekilde önlemlerin alınması	B

FOTOĞRAFLAR



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4





FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11